

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית
ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב
(1965) בע"מ
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574
רשיון מוסד: 12556

מס' בדיקה: 7801
מספר רכב: 59679701
מס' שילדה: 8723
המזמין: אוטוסנטר
סוג השילדה: שילדת מרכב

תוצר ודגם הרכב: מזדה
מס' מנוע: 2804
ק"מ: 74159
שנת יצור: 2019
צבע:

סוג הרכב: פרטי

מס	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קרור	✓		
3.	מערכת דלק	✓		
4.	מערכת הצתה	✓		
5.	מ.גידוש מנוע	✓		
6.	מערכות הנעה	✓		
7.	מערכת טעינה	✓		
8.	מערכת פליטה	✓		
9.	מערכת התנעה	✓		
10.	מצמד	✓		
11.	תיבת הילוכים	✓		
12.	ת.העברת כח	✓		
13.	צ.י./גל הינע	✓		
14.	מ.מתלה קידמי	✓		
15.	מ.מתלה אחורי	✓		
16.	מערכת היגוי	✓		
17.	מערכת הבלמים	✓		
18.	צמיגים	✓		
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקון פגיעה מאחור, כיפוף קצה שילדה שמאל מאחור, כיפופים תיקונים פח אחורי דופן שמ' וריצפת תא מטען, הוחפו חלקי מרכב, תיקוני פח וצבע, פגיעות פח פגמים בצבע
20.	מערכת תאורה	✓		
21.	הערות כלליות			מישקף לוח מחוונים דהוי, למקם ספסל מושב מאחור, חסר כיסוי לוו גרירה פגוש אחורי

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במתכוון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קסליטי, כריות אויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכללי גומי משאבת מים\שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית \$250, לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרכות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.

אני החתום מטה, בוחן: יהונתן אנגלנדר, מספר תעודה: 563, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 16/12/2021 בשעה: 10:38 במקום: דינמומטר פי גלילות, וביצעתי מבחן דרך.

כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך:

חותמת מכון הבדיקה

חותמת וחותמת הבדק

שם מזמין הבדיקה וחותמתו