

טופס סיכום אקיד של בדיקה כללית
ללא מערכות אלקטרוניות ומחשבות
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב
(1965) בע"מ
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574
רשיון מוסד: 12556

מס' בדיקה: 7903
מספר רכב: 59676301
מס' שילדה: 9081
המזמין: אוטוסנטר
סוג השילדה: שילדת מרכב
תוצר ודגם הרכב: מזדה
מס' מנוע: 5109
ק"מ: 68360
צבע:
שנת יצור: 2019
סוג הרכב: פרטי

מס	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קרור	✓		
3.	מערכת דלק	✓		
4.	מערכת הצתה	✓		
5.	מ.גידוש מנוע	✓		
6.	מערכות הנעה	✓		
7.	מערכת טעינה	✓		
8.	מערכת פליטה	✓		
9.	מערכת התנעה	✓		
10.	מצמד	✓		
11.	תיבת הילוכים	✓		
12.	ת.העברת כח	✓		
13.	צ.י. גל הינע	✓		
14.	מ.מתלה קידמי	✓		
15.	מ.מתלה אחורי	✓		
16.	מערכת היגוי	✓		
17.	מערכת הבלמים	✓		
18.	צמיגים		X	נזק בגנט, חישוק גלגל ימין מאחור
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות גבוהה		X	תיקון תאונה מאחור, תיקונים מתיחות והלחמות בתא מטען פח אחורי ריצפה ודופן שמאל
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	מערכת קצה שילדה שמאל מאחור, הוחלפו חלקי מרכב, תיקוני פח וצבע, פגיעת פח פגמים בצבע, נזקים בפגושים
20.	מערכת תאורה	✓		
21.	הערות כלליות			

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במתכוון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, מחיר קסליטי, כריות אויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכללי גומי משאבת מים/שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית \$250, לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול מחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומוחלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.
- אני החתום מטה, בוחן: יהונתן אנגלנדר, מספר תעודה: 563, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 26/12/2021 בשעה: 09:40 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך.
- כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך:

חותמת מכון הבדיקה

חתימת וחותמת הבודק

שם מזמין הבדיקה וחתימתו